


Maßnahmensteckbrief

Fußverkehr - linerare Maßnahmen

Mobility drives us. pbconsult




Basemap: Esri, Here, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA
Bearbeitung durch PB Consult GmbH

ID	Prio	Ortslage	Straße	Bestand / Mangel	Empfehlung	nötige Maßnahmen	Kostenschätzung in €
102	1	innerorts	Fürther Straße	Gehweg (zu schmal)	Gehweg einseitig 2,5m	Umwidmung der Parkflächen	-
107	1	innerorts	Bäckergässchen	kein Gehweg	Verkehrsberuhigter Bereich	Beschilderung	3000
108	1	innerorts	Weiherwiese	Gehweg (zu schmal)	Verkehrsberuhigter Bereich	Beschilderung	3000
109	1	innerorts	Weiherwiese	Gehweg einseitig	Verkehrsberuhigter Bereich	Beschilderung	1000
116	1	innerorts	Rettzelmacher Straße	Gehweg einseitig	Gehwegparken verhindern	Beschilderung	3000
110	2	innerorts	Am Schelmengraben	Gehweg (zu schmal)	Verkehrsberuhigter Bereich	Beschilderung	1000
115	3	innerorts	Erlenstraße	Gehweg einseitig	Verkehrsberuhigter Bereich	Beschilderung	3000
100	4	innerorts	Langzenner Straße	Gehweg (zu schmal)	Gehweg beidseitig 2,5m	Grundstückserwerb und Ausbau des Gehwegs	-
104	4	innerorts	Fürther Straße	Gehweg (zu schmal)	Gehweg beidseitig 2,5m	Grundstückserwerb und Ausbau des Gehwegs	-

Maßnahmensteckbrief

Fußverkehr - punktuelle Maßnahmen

Mobility drives us. pbconsult




ID	Prio	Ortslage	Straße	Mängel	Empfehlung	nötige Maßnahmen	Kostenschätzung
10	1	innerorts	Am Dorfplatz	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	1000
11	1	innerorts	Nürnbergstraße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	4000
14	1	innerorts	Puschendorfer Straße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	2000
7	2	innerorts	Siegelsdorfer Straße	Engstelle	Gehweg verbreitern	bauliche Maßnahme	28000
7	2	innerorts	Siegelsdorfer Straße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	2000
9	2	innerorts	Puschendorfer Straße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	2000
20	2	innerorts	Nürnbergstraße	Fehlender Überweg	Umbau des Knotenpunkts	bauliche Maßnahme	1000000
20	2	innerorts	Nürnbergstraße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	12000
9	3	innerorts	Puschendorfer Straße	Kurvenradius	Verringerung des Kurvenradius	bauliche Maßnahme	22000

Maßnahmensteckbrief

Fußverkehr - punktuelle Maßnahmen

Mobility drives us. pbconsult



ID	Prio	Ortslage	Straße	Mängel	Empfehlung	nötige Maßnahmen	Kostenschätzung
15	1	innerorts	Langzenner Straße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	2000
21	1	innerorts	Fürther Straße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	Markierungsmaßnahme	2000
2	2	innerorts	Bahnhofstraße	Fehlender Überweg	Querungsmöglichkeit schaffen	bauliche Maßnahme	42000
1	4	innerorts	Langzenner Straße	Engstelle	Gehweg verbreitern	Grundstückserwerb	-